



3 Ruang Kelas MIN I Pasuruan, Ambruk. Wakil Bupati Pasuruan, Gus Mujib Imron Minta Perbaiki Segera



Kamis, 9 Januari 2020

Tiga ruang kelas di MIN I Pasuruan ambruk pada Kamis siang, 9 Januari 2020. Kejadian ini tidak menimbulkan korban jiwa karena kelas tersebut telah tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sejak 20 Desember 2019. Ambruknya ruang kelas disebabkan oleh

faktor usia bangunan yang telah berdiri sejak tahun 1996 tanpa pernah direhab.

Pihak sekolah telah menyiapkan ruang kelas baru dan memindahkan sementara siswa ke Musholla. Kepala Kemenag Wilayah Jatim telah melaporkan kejadian ini dan meminta rekomendasi rehab gedung kepada Kementerian Agama Pusat.

Wakil Bupati Pasuruan, Gus Mujib Imron, langsung mengunjungi lokasi kejadian dan lega karena tidak ada korban jiwa. Ia berharap ada tindak lanjut dari Kemenag Jatim dan Kemenag Pusat untuk segera memperbaiki atau membangun ruang kelas baru.

Gus Mujib juga meminta pihak Madrasah untuk berkoordinasi dengan komite, wali murid, dan masyarakat untuk membantu proses perbaikan. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi gedung-gedung sekolah dan madrasah untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Sebagai langkah antisipatif, Gus Mujib berharap kejadian ini dapat menjadi pembelajaran bagi penyelenggara sekolah untuk lebih memperhatikan kondisi gedung-gedung sekolah dan madrasah, dan memastikan keselamatan siswa dan guru.

Berita ini diringkaskan menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.